METROAMP 50 WATT PLEXI KIT

⏚ = GROUND BUSS ON POTS

NOTE: HEATER WIRES OMITTED

OUTPUTS

IMPEDANCE SELECTOR

HT FUSE 500mA

MAINS FUSE 3A

1K

1K

5.6K

5.6K

C1999

784-139

TO SOCKETS

1202-118

120 220 240

AC

AC

100K

10K

33K

47PF

500PF

820

220 UF

2.7K

.68 UF

100K

100K

.022UF

68K

68K

820

.68 UF

.022UF

68K

68K

100K

500PF

470K

470K

500PF

.022UF

33 UF

33 UF

10K

.022UF

.022UF

10K

.022UF

470

1M

.1 UF

.022UF

10K

82K

100K

.022UF

22K

220K

15K

10K

47K

.022UF

10UF

47K

10UF

8.2K

150K

1M

1M

500PF

.1UF

120V LAMP

INPUTS II

INPUTS I

VOLUME II 1M A

VOLUME I 1M A

TREBLE 250K

MIDDLE 25K

BASS 1M A

PRESENCE 5K LIN

STANDBY

POWER